


ZŁĄCZA CIESIELSKIE



Profil wklesty



Złącze wzdluzne na zamek ukośny




Złącze wzdluzne na zakładkę ukośną zwykłą



Złącze wzdluzne na styk ukośny



Profil wypukły




Złącze kątowe na wręb



Złącze kątowe na wręb czołowy przedni z czopem i kołkiem



Złącze kątowe na wręb czołowy tylni z czopem i kołkiem




Złącze kątowe na wcięcie z czopem i kołkiem




Połączenie na gniazdo z wpustem i kołkiem




Jaskółczy ogon




Połączenie na podwójny czop




Połączenie na zakładkę prostą




Zwieńczenie




Złącze kątowe na wręb czołowy z czopem i kołkiem



Złącza kątowe na wręb czołowy przedni



Złącze kątowe na wręb czołowy podwójny



Złącze na zakładkę jaskółczego ogona



SEMA
SOFTWARE